F0Stechnologie

10.Wartung und Reinigung

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät sauber gehalten wird und sich kein Staub, Schmutz und Rauchflüssigkeitsrückstände auf oder im Gerät ansammeln. Andernfalls wird die Lichtleistung der Leuchte deutlich reduziert. Regelmäßige Reinigung gewährleistet nicht nur die maximale Lichtausbeute, sondern sorgt auch dafür, dass die Leuchte ein Leben lang zuverlässig funktioniert. Wir empfehlen ein weiches, fusselfreies Tuch, das mit einer guten Glasreinigungsflüssigkeit angefeuchtet ist. Auf keinen Fall sollten Alkohol oder Lösungsmittel verwendet werden!

GEFAHR .

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen

Die vordere Objektivlinse muss wöchentlich gereinigt werden, da sich in der Nebelflüssigkeit Rückstände ansammeln, die die Lichtleistung sehr schnell verringern. Die Kühlventilatoren sollten monatlich gereinigt werden.

Das Innere der Leuchte sollte mindestens einmal jährlich mit einem Staubsauger oder einem Luftstrahler gereinigt werden. Dichroitische Farbfilter, CMY-Lamellen, Gobo- und Grafikräder sowie die internen Linsen sollten monatlich gereinigt werden. Entfernen Sie Staub und Schmutz von den Lüftern und Kühlöffnungen mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger.

Wichtig! Überprüfen Sie die Luftfilter regelmäßig und reinigen Sie sie, bevor sie verstopfen!

Reinigen Sie zwei Lutffilter in den Abdeckungen des Geräts und zwei im Gerätesockel. Verwenden Sie einen Staubsauger oder Druckluft oder waschen Sie sie und legen Sie sie wieder trocken.


Setzen Sie nach dem Austausch der Luftfilter den Betriebsstundenzähler im Menü "Informationen" zurück (Informationen---> Luftfilter---> Verstrichene Zeit).

Sicherung austauschen. Ziehen Sie vor dem Austauschen der Sicherung das Netzkabel ab.

- 1) Entfernen Sie den Sicherungshalter an der Rückseite des Sockels mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (Anti-Sicherungshalter). im Uhrzeigersinn).
- 2) Entfernen Sie die alte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- 3) Installieren Sie die neue Sicherung im Sicherungshalter (nur vom gleichen Typ und mit derselben Leistung).
- 4) Setzen Sie den Sicherungshalter wieder in das Gehäuse ein und befestigen Sie ihn.



FOS Iridium75W Strahl



Version 1.0

BENUTZERHANDBUCH

•Lesen Sie unbedingt die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. •Bewahren Sie das BENUTZERHANDBUCH für den zukünftigen Bedarf sorgfältig auf. •Verwenden Sie dieses Produkt richtig, wenn Sie das Benutzerhandbuch vollständig verstehen können

1.Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren FOS Iridium 75W Beam entschieden haben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME!

VORSICHT/

Seien Sie vorsichtig bei Ihren Operationen.

Bei hoher Spannung können Sie beim Berühren der Leitungen/Kabel einen gefährlichen Stromschlag erleiden.

Dieses Gerät hat unser Haus in absolut einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten und zu
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass der Benutzer die Sicherheitshinweise und Warnungen befolgt
Hinweise in diesem Handbuch.

VORSICHT/

Halten Sie dieses Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen/

Wichtig:

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung

Bedienungsanleitung oder unautorisierte Änderungen am Gerät.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen am Gerät entstehen, nicht der Gewährleistung unterliegen.

Während des Betriebs wird das Gehäuse heiß). Lassen Sie das Gerät vorher etwa 20 Minuten abkühlen damit manipulieren.

Stellen Sie sicher, dass die verfügbare Spannung nicht höher ist als auf der Rückseite angegeben.

WARNUNG! Dieses Gerät verfügt über keinen EIN/AUS-Schalter. Trennen Sie immer das Stromeingangskabel von

Trennen Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung, wenn es nicht verwendet wird oder bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Gerät und das Netzkabel.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird oder bevor Sie es reinigen. Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker an. Ziehen Sie niemals den Stecker, indem Sie am Netzkabel ziehen.

Dieses Gerät fällt in die Schutzklasse I. Daher ist es unbedingt erforderlich, den gelb/grünen Leiter anzuschließen Erde.

Der elektrische Anschluss sowie Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Mitarbeiter durchgeführt werden.

Schließen Sie dieses Gerät nicht an ein Dimmerpaket an.

Schalten Sie die Leuchte nicht in kurzen Abständen ein und aus, da dies die Lebensdauer der Lampe verkürzt.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist ein normaler Vorgang und nicht bedeutet zwangsläufig, dass das Gerät defekt ist.

Berühren Sie das Gehäuse des Geräts während des Betriebs nicht mit bloßen Händen (Gehäuse wird heiß)!

Verwenden Sie zum Austausch nur Lampen und Sicherungen desselben Typs und derselben Leistung.

VORSICHT VOR AUGENSCHÄDEN I Vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle zu blicken (besonders für Epileptiker gedacht) I

	iii	I I		
			Rotierendes Prisma	
9	7	05	AUS	
		6127	AN	
		128189	Vorwärtsrotation von schnell nach langsam	
		190193	Prismenrotationsstopp	
		194255	Vorwärtsrotation von schnell nach langsam	
	8		Frost	
10		0199	Frost raus	
		200255	Frost herein	
	9		Geschwindigkeitspfanne/Kachel	
		0225	maximale bis minimale Geschwindigkeit	
11		226235	Blackout durch Bewegung	
		236245	Blackout durch Allradwechsel	
		246255	keine Funktion	
	10		Spezialfunktion	
		019	Keine Funktion	
		2029	Keine Funktion	
		3039	Keine Funktion	
		4079	Keine Funktion	
		8084	Alle Motoren zurückgesetzt	
		8587	Scan-Motor-Reset	
		8890	Farben Motor zurückgesetzt	
		9193	Zurücksetzen des Gobomotors	
12		9496	Keine Funktion	
		9799	Anderer Motor-Reset	
		100119	Internes Programm 1	
		120139	Internes Programm 2	
		140159	Internes Programm 3	
		160179	Internes Programm 4	
		180199	Internes Programm 5	
		200219	Internes Programm 6	
		220239	Internes Programm 7	
		240255	Internes Soundprogramm 1	


01 10

	ſ	T	T	
		4044	Gobo 8	
		4549	Gobo 9	
		5054	Gobo 10	
		5559	aobo 11	
		6064	aobo 12	
		6569	Gobo 13	
		7074	Gobo 14	
		7579	Gobo 15	
		8084	Gobo 16	
		8589	Aobo 17	
		9097	Gobo 1 langsam bis schnell schütteln	
		98105	Gobo 2 schütteln langsam bis schnell	
		106113	Gobo 3 schütteln langsam bis schnell	
	,	114121	Gobo 4 schütteln langsam bis schnell	
6	4	122129	Gobo 5 langsam bis schnell schütteln	
		130137	Gobo 6 schütteln langsam bis schnell	
		138145	Gobo 7 schütteln langsam bis schnell	
		146153	Gobo 8 schütteln langsam bis schnell	
		154161	Gobo 9 schütteln langsam bis schnell	
		162169	Gobo 10shake langsam bis schnell	
		170177	Gobo 11 langsam bis schnell schütteln	
		178185	Gobo 12shake langsam bis schnell	
		186193	Gobo 13: langsam bis schnell schütteln	
		194201	Gobo 14shake langsam bis schnell	
		202209	Gobo 15shake langsam bis schnell	
		210217	Gobo 16shake langsam bis schnell	
		218225	Gobo 17shake langsam bis schnell	
		226255	Verrotten. Aobo-Rad-Forts. Rotation langsam bis schnell	
			Verschluss	
		031	Verschluss geschlossen	
		3263	Verschluss ooen	
	5	6495	Strobe-Effekt langsam bis schnell	
7		96127	Verschluss offen	
		128159	Pulseffekt in langsamen bis schnellen Bewegungen	
		160191	Verschluss offen	
		192223	Verschluss offen Zufälliger Strobe-Effekt, langsam bis schnell	
		224255	Verschluss ooen	
		224255	Dimmer	
8	6	0255	Dimmer 0 %100 %	
	L	0200	Diffiller 0 70100 70	

2. AUSPACKEN

Der FOS Iridium 75W Beam verfügt über eine 75W weiße LED-Lampe, die sich durch hohe Helligkeit und Stabilität auszeichnet.

Bitte packen Sie es sorgfältig aus, wenn Sie das Gerät erhalten, und überprüfen Sie, ob es während des Transports beschädigt wurde
Transport. Und überprüfen Sie bitte, ob die folgenden Artikel im Karton enthalten sind:



Der FOS Iridium 75W Beam besteht aus einem neuartigen hochtemperaturbeständigen technischen Kunststoff und Gussaluminiumgehäuse mit schöner Optik. Die Leuchte wurde streng nach diesen Vorgaben entworfen und hergestellt CE-Standards, die dem internationalen Standard-DMX512-Protokoll entsprechen. Es ist unabhängig verfügbar steuerbar und für den Betrieb miteinander verknüpfbar. Und es ist für groß angelegte Live-Anwendungen anwendbar Aufführungen, Theater, Studio, Nachtclubs und Diskotheken.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Installation und Anwendung. In der Zwischenzeit bitte behalten Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bedürfnisse auf.

3. TECHNISCHE INFORMATIONEN

SPEZIFIKATIONEN:

- 1*75W weiße LED-Lampe, 7500K
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Eingangsspannung: AC90-260V 50/60Hz
- Stromverbrauch: 100W
- Steuersignal: DMX512, Master-Slave und Sound aktiviert oder automatischer Betrieb (7 integrierte Programme)
- Steuerkanal: 12/1o DMX-Kanäle USITT

DMX-512

- Abmessungen: 243 (T) x 151 (B) x 305 (H) mm
- Verpackungsabmessungen: 350 (T) x 450 (B) x 240 (H) mm
- Nettogewicht: 4,60 kg
- Bruttogewicht: 6,04 kg

MERKMALE:

- Geringer Stromverbrauch
- 0-100 % linearer LED-Dimmer
- 25T/Sek. Hochgeschwindigkeits-LED-Shutter-/Stroboskopeffekt mit
- Voreingestellter variabler/zufälliger Strobe- und Dimmimpulseffekt
- 1,44-Zoll-TFT-LCD-Display
- Powercon IN/OUT
- 3-polige XLR-Anschlüsse IN/OUT
- Schutzart IP20
- 55 dB bei 3 dB Nennleistung
- 1*Aufhängeset
- 1* Sicherheitsbefestigungspunkt

BEWEGUNG:

- 8/16 Bit glatte und präzise Auflösung für PAN/TILT Bewegung
- 360°/540°/630° PAN und 90°/180°/270° TILT Bewegung


FARBEN:


• 1 Farbrad mit 12 Farben plus offen

• 1Statisches Goborad mit 17 Gobos plus offen

FUNKTION:

- Verbesserte Optik und flaches Strahlfeld
- Scan-Positionsspeicher, automatische Neupositionierung danach unerwartete Bewegung
- Regenbogeneffekt mit variabler Richtung und einstellbarer Geschwindigkeit
- 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit und Richtung
- Lüfterkühlsystem
- -35°C-45°Cmaximale Umgebungstemperatur
- Konstante Temperaturanzeige und -verwaltung





Static Gobo Wheel






03

9.DMX-PROTOKOLL

Modus/K	Canal	Wert	Funktion	
16b	Sb			
1			Pfanne	
	1	0255	PAN-Bewegung	
_			Pan-fein	
2		0255	Feine Kontrolle der Pan-Bewegung	
3	2		Neigung	
		0255	Neigungsbewegung	
			Fliesenfein	
4		0255	Feinsteuerung der Neigungsbewegung	
			Farbkreis	
		09	Offen / weiß	
		1019	Farbe 1	
		2029	Farbe 2	
		3039	Farbe 3	
		4049	Farbe 4	
	3	5059	Farben	
		6069	Farbe 6	
5		7079	Farbe ?	
		8089	Farben	
		9099	Farbe 9	
		100109	Farbe 10	
		110119	Farbe 11	
		120127	Farbe 12	
		128189	Leitet den Regenbogeneffekt von schnell nach langsam weiter	
		190-193	Stopp der Farbrotation	
		194255	Rückwärts-Regenbogeneffekt von langsam nach schnell	
	4		Goborad 1	
		04	Ooen	
		59	Gobo 1	
		1014	Gobo 2	
6		1519	Gobo 3	
		2024	Gobo 4	
		2529	Gobo 5	
		3034	Gobo 6	
		3539	Gobo 7	


08

8. MENÜBEDIENUNG



		MENU	Description
Dmx Addr	A001~AXXX		DMX address setting
Auto Play	Auto Run	Internal Program1~9 Master/Alone	Auto Program
	Music Run	Internal Program1~9 Master/Alone	Music Control
Reset	ALL Reset	On/Off	ALL Reset
	Scan Reset	On/Off	Scan Reset
	Color Reset	On/Off	Color Reset
	Gobo Reset	On/Off	GOBO Reset
	Other Reset	On/Off	Other Reset
Reverse Pan	On/Off		Reverse Pan
ReversTilt	On/Off		Reverse Tilt
	ToDefault	On/Off	Reset Default
	Calibrat	Code(Password:088)	Calibration Code
Special	Calibrat	PAN	Calibration of the channel
	Temperatur	XXX ° C/°F	Current Temperature
	Manual Crtl	PAN=XXX	Manual Contro
	Mic SET	0~99%	Sensitivity of mic
DMX Mode	CH 12		Standard Mode
	CH 10	!	Basic Mode
Scan Degree	PAN Degree	1 000 \$ 1540 \$ 1000 \$	Select Pan Degree
Scan Degree	! PAN Degree	630 ° /540 ° /360 °	The default is 540 °
	I THE Decree	1 070 ° 400 ° 400 °	Select Pan Degree
	TILT Degree	270°/180°/90°	The default is 270 °
Version	V1.0—VXX		software Version:V1.0—VXX

4. PHOTOMETRISCHES DIAGRAMM



5. BEDIENUNGSANLEITUNG

eDer FOS Iridium 75W Strahl ist für den Strahleffekt für Dekorationszwecke vor Ort vorgesehen. • Schalten Sie das

Gerät nicht ein, wenn es großen Temperaturunterschieden ausgesetzt war, beispielsweise nach einem Transport

da es aufgrund von Umgebungsveränderungen zu Schäden am Licht kommen könnte. Stellen Sie daher sicher, dass das Gerät so lange betrieben wird, bis es die normale Temperatur erreicht hat.

*Diese Leuchte sollte während des Transports oder der Bewegung vor starken Erschütterungen geschützt werden. * Ziehen Sie die Leuchte nicht nur am Kopf hoch, da dies zu Schäden an den mechanischen Teilen führen kann. *Setzen Sie das Gerät bei der Installation keiner

Überhitzung, Feuchtigkeit oder einer Umgebung mit zu viel Staub aus. Und • verlegen Sie keine Stromkabel auf dem Boden. Oder es könnte zu einem

elektrischen Schlag bei den Menschen führen. • Stellen Sie sicher, dass sich der Installationsort in einem guten Sicherheitszustand

befindet, bevor Sie das Gerät installieren. •Achten Sie darauf, die Sicherheitskette anzubringen und prüfen Sie bei der Installiation, ob

die Schrauben richtig festgezogen sind

die Vorrichtung.

- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv in gutem Zustand ist. Es wird empfohlen, die Einheiten auszutauschen, wenn Schäden auftreten oder schwerer Kratzer.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät von qualifiziertem Personal bedient wird, das mit dem Gerät vertraut ist. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls eine zweite Lieferung erforderlich ist. Versuchen Sie nicht,
- die Vorrichtungen ohne Anweisung des Herstellers oder des beauftragten Reparaturbetriebes auszutauschen Agenturen.
- •Es liegt nicht im Garantiebereich, wenn Fehlfunktionen auftreten, die auf die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zur Bedienung zurückzuführen sind oder Jeglicher illegaler Vorgang, wie z. B. Stromschlag, Kurzschluss, elektronischer Schlag, kaputte Lampe usw.

6.INSTALLATIONEN

Vorsichtsmaßnahmen

Für zusätzlichen Schutz montieren Sie die Leuchten in Bereichen außerhalb von Gehwegen, Sitzbereichen oder in Bereichen, in denen die Leuchte von unbefugtem Personal erreicht werden könnte.

Stellen Sie vor der Montage des Geräts auf einer Oberfläche sicher, dass der Installationsbereich eine Punktlast von mindestens dem Zehnfachen des Gerätegewichts tragen kann.

Die Installation der Vorrichtung muss immer mit einer sekundären Sicherheitsbefestigung, beispielsweise einem geeigneten Sicherheitskabel, gesichert werden.

Stehen Sie niemals direkt unter dem Gerät, wenn Sie das Gerät montieren, entfernen oder warten. von der Decke hängen

oder auf eine ebene Fläche stellen (siehe Abbildung unten). Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät mindestens 0,5 m (1,5 Fuß) von brennbaren Materialien (Dekoration usw.) entfernt ist.

Verwenden und installieren Sie immer das mitgelieferte Sicherheitskabel als Sicherheitsmaßnahme, um versehentliche Schäden und/oder Verletzungen im Falle eines Ausfalls der Klemme zu verhindern.


Montagepunkte: Die

Überkopfmontage erfordert umfassende Erfahrung, einschließlich der Berechnung von Arbeitslastgrenzen, eine genaue Kenntnis des verwendeten Installationsmaterials und eine regelmäßige Sicherheitsprüfung des gesamten Installationsmaterials und der Vorrichtung. Wenn Ihnen diese Qualifikationen fehlen, versuchen Sie nicht, die Installation selbst durchzuführen.


Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen führen. Stellen Sie sicher, dass alle Montage- und Installationsverfahren abgeschlossen sind, bevor Sie das Hauptnetzkabel an die entsprechende Steckdose anschließen.

Klemmmontage: Der FOS

Iridium 75W Beam bietet eine einzigartige Montagehalterung, die die Unterseite der Basis und den Befestigungspunkt des Sicherheitskabels in einer Einheit integriert (siehe Abbildung unten). Wenn Sie diese Halterung am Traversen montieren, achten Sie darauf, eine entsprechend bemessene Klemme an der mitgelieferten Omega-Halterung zu befestigen, indem Sie eine M10-Schraube verwenden, die durch das mittlere Loch des "Hanging Kit" geschraubt wird. Stellen Sie als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sicher, dass Sie mindestens ein entsprechend ausgelegtes Sicherheitskabel an der Vorrichtung befestigen, indem Sie einen der in der Basisbaugruppe integrierten Befestigungspunkte für Sicherheitskabel verwenden.



7. STEUERANSCHLUSS



Verbinden Sie das mitgelieferte XLR-Kabel mit dem weiblichen 3-Pin-XLR-Ausgang Ihres Controllers und die andere Seite mit dem männlichen 3-Pin-XLR-Eingang des Moving Heads. Sie können mehrere Moving Heads durch serielle Verbindung miteinander verketten. Das benötigte Kabel sollte ein zweiadriges, abgeschirmtes Kabel mit XLR-Eingangs- und Ausgangsanschlüssen sein.

Bitte beachten Sie das Diagramm unten. OMX-512-Anschluss mit OMX-Terminator.

Für Installationen, bei denen das OMX-Kabel über eine lange Distanz verlegt werden muss oder sich in einer Umgebung mit elektrischem Rauschen befindet, beispielsweise in einer Diskothek, wird die Verwendung eines OMX-Abschlusswiderstands empfohlen. Dies trägt dazu bei, eine Verfälschung des digitalen Steuersignals durch elektrisches Rauschen zu verhindern. Der OMX-Abschlusswiderstand ist einfach ein XLR-Stecker mit einem 3-Widerstand zwischen den Pins 2 und 3, der dann in die Ausgangs-XLR-Buchse des letzten Geräts in der Kette gesteckt wird. Bitte beachten Sie die Abbildungen unten.

